



BRANDWEER

ADVIES Gelijkwaardigheid ontruimingsinstallatie

Gegevens risicobeheersing

Team : Risicobeheersing district Leijgraaf
Behandeld door : de heer H. van der Heijden
Telefoon : 088-0208209
Datum advies : maandag 17 juni 2013

Gegevens bevoegd gezag

Bevoegd gezag : Gemeente Boekel
Contactpersoon : mevrouw J. Jentjens
Telefoon en email : 0492-326800, julie.jentjens@boekel.nl
Kenmerk adviesverzoek :

Gegevens aanvraag

Naam bouwwerk : Stichting Scouting Boekel
Adres bouwwerk : Mezenlaan 20, 5427 SL te Boekel
Gevraagd product nummer : 1622
Zaak nummer bevoegd gezag :
Zaak nummer brandweer : 2012-1768

Advies brandveiligheid

TOETSKADER: Bouwbesluit 2012

CONCLUSIE: Akkoord onder voorwaarden genoemd op pagina 2.

Kenmerk van de beoordeelde stukken

Het advies is gebaseerd op de volgende stukken:

Documentnummer	Omschrijving	Datum
R08SCO001	Brief van Doren engineers	12-06-2013
B9GEM001	Brief Scouting Boekel	14 juli 2013
	Plattegronden begane grond en verdieping	

Voorwaarden

Regelgeving:

Het pand is een bijeenkomstfunctie groter dan 500 m² waar incidenteel geslapen wordt.

Bijeenkomstfuncties groter dan 500 m² dienen te zijn voorzien van een ontruimingsinstallatie conform de NEN2575.

Voor logiesfuncties niet gelegen in een logiesgebouw zijn voor bestaande bouw geen eisen gesteld.

Verzoek:

De scouting heeft een verzoek ingediend om gelijkwaardigheid toe te passen om in plaats van de ontruimingsinstallatie conform de NEN2575, gekoppelde rookmelders conform de NEN2555 toe te passen.

Omdat de geëiste ontruimingsinstallatie handmatig bediend moet worden is dit, indien het gebouw wordt gebruikt als logiesfunctie, geen ideale situatie. Er zal tenslotte iemand wakker moeten zijn (worden) om de installatie te bedienen.

Gelijkwaardigheid

De genoemde rookmelders is een goede gelijkwaardige oplossing mits ze in alle verblijfsruimten en verkeersruimten worden aangebracht. Dit is op de begane grond in ruimte 1-2-3-4 en in de centrale hal. Op de verdieping betreft het lokaal 5 en berging 8, omdat hierdoor de vluchtweg voert.

Op de tekening staan de rookmelders in ruimte 1 en 2 aan de zijkanten ingetekend. De rookmelders dienen zoveel mogelijk centraal, in het midden van de ruimte te worden aangebracht.