



## KEURINGSCERTIFICAAT

### Onderhoud brandblusapparatuur

Naam : Scouting Boekel  
Adres : Mezenlaan 20  
Woonplaats : 5427 SL Boekel  
Datum inspectie : 26-09-2024

SecuService verklaart hiermee op bovenstaand adres de brandblusapparatuur te hebben geïnspecteerd.  
De draagbare blustoestellen zijn volgens onderhoudsnormen NEN 2559 (draagbare blustoestellen) en NEN 671-3 (brandslanghaspel) gecontroleerd en in orde bevonden.

Aantal blustoestellen : 2x blustoestellen  
: 1x brandslanghaspel

Volgende controle : Oktober 2025

Gemert,

SecuService

Maarten van den Crommenacker